



Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomi

Anders Neuman, ekonomichef

0589-870 25

anders.neuman@arboga.se

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag investeringar fritidsanläggningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag för investeringar i fritidsanläggningar under 2022 med totalt 4,8 miljoner kronor fördelat på friluftsbad 0,3 miljoner kronor och elljusspår Söder 4,5 miljoner kronor.

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ger Arboga Kommunalteknik AB i uppdrag att genomföra investeringar i friluftsbad och elljusspår Söder.

Sammanfattning

Under rubriken Fritidsanläggningar i kommunstyrelsens tekniska verksamhet budgeteras och redovisas de investeringar som kommunen har för friluftsbad samt motions- och friluftsspår (spår och leder). I beslut om den Strategiska och ekonomiska plan för 2022 fanns inga medel avsatta för fritidsanläggningar.

För att behålla anläggningars värde och samtidigt möjliggöra för att erbjuda invånare och besökare att på ett säkert sätt nyttja dessa anläggningar är det nödvändigt att utföra underhållsåtgärder av dessa anläggningar. Ett annat skäl att investera i denna typ av anläggningar är att främja fysisk aktivitet. Just nu finns ett behov av att byta ut bryggor på tre friluftsbad och renovera anläggningen Elljusspår söder Den totala investeringen för detta är 4,8 miljoner kronor fördelat på friluftsbad 0,3 och Elljusspår Söder 4,5 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Inom Arboga kommun finns fritidsanläggningar med friluftsbad och spår- och leder som kommunen antingen har det fulla ansvaret för



alternativt att det finns en förening eller en arrendator som sköter om anläggningens dagliga drift. Under rubriken Fritidsanläggningar i kommunstyrelsens tekniska verksamhet budgeteras och redovisas de investeringar som kommunen har för friluftsbad samt motions- och friluftsspår (spår och leder). I beslut om den Strategiska och ekonomiska plan för 2022 fanns inga medel avsatta för fritidsanläggningar.

För att behålla anläggningars värde och samtidigt möjliggöra för att erbjuda invånare och besökare att på ett säkert sätt nyttja dessa anläggningar är det nödvändigt att utföra underhållsåtgärder av dessa anläggningar. Ett annat skäl att investera i denna typ av anläggningar är att främja fysisk aktivitet.

Friluftsbad

Kommunen har sex badplatser där kommunen antingen äger eller har genom upplåtelse.

- Hällarna, kommunen ägare
- Kvarnsjön, Svea Skog ägare
- Högsjön, privat ägare, föreningsbidrag till Barnens dag, AKTAB vattenprover och dykning samt viss drift
- Lunger, Lungers ekonomiska förening ägare, föreningsbidrag, AKTAB vattenprover och dykning
- Villagatsbadet, kommunen ägare
- Tjurlången (hundbadplats), Svea Skog ägare, AKTAB drift

Av ovanstående badplatser så är det endast Lunger som kommunen inte har ett investeringsansvar i form av ny- och tillbyggnad, anläggningskompletteringar, förbättringar, åtgärder utifrån myndighets eller lagkrav. För att erbjuda kommunmedborgarna en god standard, och bibehålla våra anläggningars värde och goda anseende bör åtgärder utföras för att behålla denna goda standard. I dagsläget finns ett akut behov av åtgärder avseende bryggorna vid Högsjön, Kvarnsjön och Villagatsbadets anläggningar. Dessa anläggningskomponenter har under flera år lappats och lagats både inför och under säsong för att vara tillgängliga och användbara för besökare. Nu bedöms dessa bryggor vara i så dåligt skick, att kostnaden för akuta reparationer närmar sig kostnaden för vad en nyinvestering av dessa komponenter kostar. Kommunen ska också



se till säkerheten på anläggningarna och ska kunna erbjuda besökande gäster en säker miljö att vistas på. Investeringsutgiften för dessa tre bryggor beräknas till 300 tkr.

Elljusspåret söder

Arboga kommun ansvarar för de två elljusspår som är belägna inom Arboga tätort. Ett av spåren "Elljusspåret norr" är beläget norr om Fellingsbrovägen parallellt med Sätraleden. Anläggningen rustades i sin helhet 2019, och kompletterades med belysning längs hela sträckan. Anläggningen är mycket populär och används frekvent av personer i alla åldrar för allehanda motions- eller friluftaktiviteter.

Kommunens andra belysta spår anläggning är belägen i de södra delarna av tätorten, och kopplar samman området kring Ekbacksbadet med skidklubbens anläggning vid Landskogskärret "Skidstugan" i söder. Anläggningen som kopplar till skidstugan är belägen på kommunens mark, och där driften sker sedan många år genom ett föreningsavtal med Arboga skidklubb. Båda dessa delar som gemensamt benämns som "Elljusspåret söder" används frekvent under hela året, som rent motionsspår under vår, sommar och höst och som skidspår under vintertid. Södra elljusspåret kopplar ihop flera delar som är betydande ur ett medborgar-, motions- och friluftsperspektiv där flera friluft-, sport- och motionsaktiviteter kan bedrivas. Ekbacksbadets anläggning möjliggör att kombinera inne- och uteaktivitet kopplat till elljusspåret och där finns också goda parkeringsmöjligheter. Orienteringsklubbens förening med tillhörande lokal ligger i direkt anslutning till elljusspåret och Ekbacksbadet. I den södra delen av spåret finns skidstugan med utomhusgym och grillplatser.

Den del av anläggningen som driftas i kommunal regi är cirka tre kilometer lång och fram till sensommaren 2021 upplyst via armaturer monterade på gamla trästolpar med hängande luftledning. Underlaget på själva spåret består i dag av varierande material, och skicket och kvalitén varierar stort över hela spårets längd.

Anläggningen i stort uppfyller sitt syfte, men också här bör åtgärder utföras för att bibehålla en god standard att erbjuda allmänheten. Spåret och belysningen har sedan länge lagats och underhållits



utifrån de medel som funnits tillgängliga, och anläggningen i sin helhet lever lite på lånad tid som läget är nu. Belysningen har hjälpligt hållits vid liv genom att lappa och laga utifrån förutsättningarna. Belysningsanläggningens armaturer är gamla och det är svårt att få tag i reservdelar. Dessutom är ljuskällorna i den gamla anläggningen varken driftsäkra eller energieffektiva utifrån dagens förutsättningar.

Anläggningen och framför allt belysningen med tillhörande stolpar har utretts vid flera tillfällen genom åren, och det har också genomförts försök att i större volymer prioritera byte av ljuskällor och stolpar. Under sensommaren konstaterades att ljuskällor, stolpar och luftledning är i så dåligt skick, att det går att garantera säkerheten att vistas i eller kring spåret så länge dessa stolpar, ljuskällor och ledning finns på platsen. Utifrån det beslutades att stänga av strömmen, plocka ner ledning och riva stolparna i väntan på utredning och om möjligt skapa ett projekt avseende renovering av anläggningen i sin helhet.

I förslaget till en renovering i sin helhet förstärks och avjämnas spåret samtidigt som ny LED-belysning med markförlagd kabel ersätter de nu utdömda och kasserade delarna. Vid dessa åtgärder kommer också anläggningens kraftförsörjning få ett eget abonnemang och kopplas bort från abonnemanget som i dag tillhör Ekbacksbadet. Samtidigt föreslås även att renoveringen innefattar de delar av belysning och spår som i dag driftas av skidklubben kring Landskogskärret och skidstugan. Detta för att skapa en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad helhet av det södra elljusspåret.

Investeringsutgiften för en renovering av Elljusspår söder beräknas till 4,5 miljoner kronor.

Tomas Karlsson
Kommundirektör

Anders Neuman
Ekonomichef

Skickas till: